P.K.	0+550	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	HORMIGÓN

OBSERVACIONES	BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN

P.K.	0+550	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	ZAHORRA

OBSERVACIONES	MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. PLANCHA DE ASFALTO TOTALMENTE LEVANTADA. ODT PRÓXIMA

P.K.	0+650	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	ASFALTO

OBSERVACIONES	PLANCHA DE ASFALTO MUY DESGASTADA. MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN

P.K.	0+650	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	ZAHORRA

OBSERVACIONES	ZAHORRA RESTANTE DE PLANCHA DE FIRME TOTALMENTE EROSIONADA

P.K.	0+770	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	ASFALTO

OBSERVACIONES	PLANCHA DE ASFALTO DESGASTADA

P.K.	0+930	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	ASFALTO

OBSERVACIONES	ACCESO JUNTO A OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

P.K.	0+970	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	ASFALTO

OBSERVACIONES	TUBO CON IMPOSTA

P.K.	1+070	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	TIERRA

OBSERVACIONES	CAMINO DE TIERRA

P.K.	1+070	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	HORMIGÓN

OBSERVACIONES	ACCESO A FINCA EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN

P.K.	1+390	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	HORMIGÓN

OBSERVACIONES	ACCESO A FINCA EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN

P.K.	1+740	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	HORMIGÓN

OBSERVACIONES	TUBO CON IMPOSTA

P.K.	1+740	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	HORMIGÓN

OBSERVACIONES	TUBO CON IMPOSTA

P.K.	1+830	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	HORMIGÓN

OBSERVACIONES	TUBO CON IMPOSTA

P.K.	1+830	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	HORMIGÓN

OBSERVACIONES	TUBO CON IMPOSTA

P.K.	**2+010**	MARGEN	**IZQUIERDA**

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	**SI**	FIRME	**TIERRA**

OBSERVACIONES	**ACCESO EN TIERRA. TUBO CON IMPOSTA**

P.K.	**2+110**	MARGEN	**IZQUIERDA**

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	**SI**	FIRME	**ASFALTO**

OBSERVACIONES	**ACCESO A FINCA MEIDANTE CAMINO DE TIERRA. TUBO CON IMPOSTA**

P.K.	2+110	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	ASFALTO

OBSERVACIONES	CAMINO DE TIERRA

P.K.	2+410	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	TIERRA

OBSERVACIONES	CAMINO DE TIERRA. TUBO CON IMPOSTA

P.K.	2+410	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	ASFALTO

OBSERVACIONES	PLAN DE ASFALTO EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN SOBRE CAMINO DE TIERRA

P.K.	2+610	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	TIERRA

OBSERVACIONES	CAMINO DE TIERRA. TUBO PARCIALMENTE OBTURADO CON IMPOSTAS

P.K.	2+610	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	ASFALTO

OBSERVACIONES	PLANCHA DE ASFALTO EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN

P.K.	2+850	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	HORMIGÓN

OBSERVACIONES	TUBO SIN IMPOSTAS NI BOQUILLA

P.K.	2+940	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	ASFALTO

OBSERVACIONES	TUBO CON IMPOSTAS

P.K.	3+060	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	ASFALTO

OBSERVACIONES	TUBO CON IMPOSTAS

P.K.	3+190	MARGEN	IZQUIERDA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	SI	FIRME	ASFALTO

OBSERVACIONES	TUBO PARCIALMENTE OBTURADO CON IMPÒSTAS

P.K.	3+320	MARGEN	DERECHA

FOTO P.K. +

FOTO P.K. -

TUBO	NO	FIRME	ASFALTO

OBSERVACIONES	PLANCHA DE FIRME MUY DESGASTADA. AFLORAMIENTO DE ZAHORRA